FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO:	**“Requalificação de valetas na Rua das Flores – São Facundo e repavimentação do Beco N.ª Sra. da Piedade e Rua Madre Deus - Antuzede”**

1. LOCALIZAÇÃO

Rua das Flores – São Facundo



Beco N.ª Sra. Piedade e Rua Madre Deus - Antuzede



2. DESCRIÇÃO GERAL

Em Antuzede, o Beco N.ª Sra. da Piedade e a Rua Madre Deus, os pavimentos betuminosos encontram-se bastante degradados, com irregularidades e desagregação de materiais, comprometendo a segurança da circulação rodoviária e pedonal, justificando a sua requalificação.

Em São Facundo, na Rua das Flores, parte do arruamento apresenta largura reduzida e valetas degradadas, com drenagem deficiente e desníveis que dificultam a circulação pedonal, nomeadamente de pessoas com mobilidade reduzida, justificando a requalificação do pavimento e a reformulação do sistema de drenagem.



Beco N.ª Sra. da Piedade - Antuzede




Rua das Flores – São Facundo


3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

A intervenção consiste:

- Na colocação de canal em betão polímero com grelha em ferro fundido, assegurando uma drenagem eficiente das águas pluviais na Rua das Flores – São Facundo;

- Repavimentação dos arruamentos com aplicação de uma camada de betão betuminoso com características de desgaste com 5 cm de espessura, no Beco N.ª Sra. da Piedade, Rua Madre Deus (Antuzede) e na Rua das Flores (São Facundo).





4. PROCEDIMENTO CONCURSAL

Tipo de Concurso:	Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	40.142,94 €